



















F NOTICE DE MONTAGE
GB INSTALLATION INSTRUCTIONS
NL INSTALLATIE VOORSCHRIFTEN
D INSTALLATIONSANLEITUNG






<p>(H)  X1</p> <p>BOND07</p>	<p>(I)  M4 X10</p> <p>1 = 1 VIS87</p>	<p>(J)  X10</p> <p>1 = 1 RON05</p>
<p>(K)  X10</p> <p>1 = 1 ECR09</p>	<p>(L)  Ø5,5 X17</p> <p>1 = 1 VIS05</p>	<p>(M)  X10</p> <p>PPL505</p>
<p>(N)  X2</p> <p>PPL503</p>	<p>(O)  M5 X2</p> <p>1 = 1 VIS83</p>	<p>(P)  M5 X2</p> <p>1 = 1 VIS86</p>
<p>(Q)  X4</p> <p>1 = 1 RON34</p>	<p>(R)  X4</p> <p>1 = 1 ERCORD</p>	<p>(S)  X4</p> <p>PPL502</p>
<p>(T)  X2</p> <p>DP100310</p>	<p>(U)  X6</p> <p>RON58</p>	<p>(V)  X6</p> <p>CAC10</p>
<p>(W)  X2</p> <p>SET03</p>	<p>(X)  X2</p> <p>SET01</p>	






Les quantités données sont les quantités utiles au montage. Les sachets fournis contiennent des pièces supplémentaires.
The quantities given are what are required for the installation. There may be some surplus parts in the package provided.

DES519G




- Les quantités données sont les quantités utiles au montage. Les sachets fournis contiennent des pièces supplémentaires.
- The quantities given are what are required for the installation. There may be some surplus parts in the package provided.
 - De aangegeven aantallen zijn vereist voor de montage. De verpakking bevat extra onderdelen
- Die Mengenangaben beziehen sich auf die für die Montage nötigen Teile. Eventuell weitere beige packte Teile ignorieren.

- F** Matériel nécessaire
- GB** Tools required
- NL** Benodigd gereedschap
- D** Werkzeuge erforderlich





7 mm
8 mm
25 mm





Ø5 mm - Ø7 mm



02



03



- F Sol rigide et non humide indispensable
- GB The underlying floor must absolutely be rigid and dry
- NL De ondergrond moet volkomen vlak en droog zijn
- D Ein fester und trockener Untergrund ist unabdingbar

A

- F Ne pas mettre de colle entre le joint de bonde et le receveur
- GB Do not put glue between the waste trap seal and the tray
- NL Geen lijm plaatsen tussen afdichtingsrubber van de sifon en de douchebak
- D Achten Sie darauf, dass kein Klebstoff zwischen die Ablaufdichtung und die Duschtasse gelangt

H





05

C


X

W

AB




06




D

F




E

D




D

F



E


D




F

E


- F Interior de la cabine
- GB Interior of the cubicle
- NL Binnen douche
- D Innenraum der Kabine





07





x9







● Interieur de la cabine ● Interior of the cubicle
 ● Binnen douche ● Innenraum der Kabine




09




10





11



12



Y



Y



F

POUR LA PROTECTION ELECTRIQUE DE VOTRE DOUCHE, IL EST NECESSAIRE DE RELIER LES ORGANES METALLIQUES DE VOTRE PRODUIT AU CIRCUIT EQUIPOTENTIEL DE VOTRE INSTALLATION.

VOUS POUVEZ CONTACTER VOTRE INSTALLATEUR HABITUEL, IL SAURA VOUS CONSEILLER.

GB

FOR THE ELECTRONIC PROTECTION OF YOUR SHOWER, THE METAL PARTS OF YOUR PRODUCT SHOULD BE CONNECTED TO THE EQUIPOTENTIAL CIRCUIT OF YOUR INSTALLATION.

CONTACT YOUR USUAL SHOWER FITTER FOR ADVICE.

NL


VOOR DE ELEKTRISCHE BESCHERMING VAN UW DOUCHE MOETEN DE METALEN DELEN VAN UW PRODUCT WORDEN AANGESLOTEN OP HET EQUIPOTENTIALE CIRCUIT VAN UW INSTALLATIE.

NEEM HIERVOOR CONTACT OP MET UW NORMALE INSTALLATEUR, HIJ KAN U ADVISEREN.

D

FÜR DEN ELEKTRISCHEN SCHUTZ IHRER DUSCHE IST ES ERFORFERLICH, DIE METALLELEMENTE IHRES PRODUKTS MIT DEM ÄQUIPOZENTIALSCHALTREIS IHRES INSTALLATEURS ZU VERBINDEN.

NEHMEN SIE DIESBEZÜGLICH GGF. KOMTAKT MIT IHREM HAUSINTALLATEUR AUF UND LASSEN SIE SICH BERATEN.



AQUAPRODUCTION, Site industriel, F - 44680 Chéméré

07

EN 14428

Paroi de douche, fabriquée en verre de silicate
sodo-calcique de sécurité trempé thermiquement

Aptitude au nettoyage : réussite

Résistance à l'impact/propriétés de fragmentation : réussite

Durée : réussite



SAV
SERVICE HELPLINES
ASSISTENZA POST-VENDITA
SERVICIO POSTVENTA

FRANCE

02 40 21 29 45

SCHWEIZ

(01) 748 17 44

UK

020 8842 0033

ESPANA

93 544 60 76

IRELAND

04697 33102

NEDERLAND

0475 487 100

DEUTSCHLAND

0800 82 27 82 0

BELGIE

+31 475 487 100

ITALIA

(0382) 6181

BELGIQUE

+31 475 487 100

OSTEREICH

(0222) 21 402 16 0

РОССИЯ

963 19 40, 773 67 22